

**CZ051.3504.5108.0168 Zlatá Olešnice
.0168.03 Návarov**

identifikační číslo obce 40827

kód obce 19307

PODKLADY

Podklady použité pro zpracování karty obce v roce 2004:

1. Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001 ze Statistického úřadu
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod
3. Údaje provozovatele vodovodu - obec
4. Údaje provozovatele kanalizace Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické výkazy
5. Územní plán obce Zlatá Olešnice před r. 1992
6. Projektová dokumentace kanalizace a ČOV Zlatá Olešnice

Podklady použité pro zpracování aktualizace v roce 2020:

1. Aktualizace podkladů a plánů rozvoje – obec Zlatá Olešnice, březen 2020
2. Územní plán březen ARCH SEVIS, 2012

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Místní část obce Zlatá Olešnice – Návarov leží jižně od Tanvaldu. V Návarově žije do 10 trvale žijících obyvatel, nachází se zde 4 rekreační objekty a dva penziony (61 lůžek). Do budoucna nelze předpokládat výrazný rozvoj – bude využíván k rekreačním účelům. Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat.

Územím neprotéká žádná vodoteč, náleží do povodí Kamenice a zasahuje do PHO II.

VODOVOD

V části obce Návarov není vybudován vodovod pro veřejnou potřebu. Zásobování pitnou vodou je individuální, domovními studněmi a soukromými vodovody.

xxxxx

V této místní části obce se uvažuje i nadále s individuálním zásobením pitnou vodou. Jedná se o území s rozptýlenou zástavbou.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Jesenný. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Návarov nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Rodinné domky mají vybudovány bezodtokové jímky – 100 % s následným vyvážením na ČOV Tanvald – 15 km. Dva penziony odvádějí odpadní vody do septiků.

Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky a vsakují do terénu.

xxxxx

Vzhledem k velikosti této místní části (a nepřítomnosti vhodného recipientu) není investičně a provozně výhodné ve stávající zástavbě do roku 2030 budovat čistírnu odpadních vod a splaškovou kanalizační síť. Je proto nutné ve stávající zástavbě zajistit rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulčních jímek pro zachycení odpadních vod. Ty budou následně odváženy a likvidovány na ČOV Tanvald. Při splnění určitých podmínek (např. na základě příznivého hydrogeologického posudku, posouzení dopadu výstavby na životní prostředí v dané lokalitě, souhlasu správce povodí s konkrétním návrhem individuálního řešení) je případně možné též akceptovat ve stávající zástavbě využití domovních vícekomorových septiků se zemním filtrem nebo malých domovních čistíren pro čištění odpadních vod. Je nutné upřednostňovat hromadné napojení na lokální ČOV pro více objektů před individuálním řešením pro samostatné objekty.

Dešťové vody budou odváděny stávajícím způsobem.